

ПОЈАШЊЕЊЕ бр. 8

набавка број Н/Р/02/16

објављено 03.11.2016. године

Поводом захтева за додатним појашњењем тендерске документације за набавку бр. Н/Р/02/16 – Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за трећу групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3, достављамо вам следеће одговоре:

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 – Београд -Угоститељско туристичка школа

У рекапитулацији за ВИК радове се спомиње трећи спрат кога нема у предмеру. Да ли је у питању грешка у рекапитулацији, или недостаје део предмера?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Није у питању грешка. Радови на трећем спрату везани за водовод и канализацију су већ изведени.

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ЛОТ 1 - Београд - Бродарска школа

У делу предмера Бродарска школа остало_07.03.2016. постоје многе нејасноће у предмеру, с обзиром да у појединачним и збирној рекапитулацији постоје позиције којих нема у предмеру. Да ли ћете доставити исправне предмере?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Наведени радови нису предвиђени да се изводе. Видети Измену бр. 3 тендерске документације.

3. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ОШ Иво Лола Рибар Нови Сад – предмер радова, грађевинско занатски радови, група радова VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ Пос Б Унутрашња столарија

Израда и монтажа унутрашњих врата од медијалана са три шарке по крилу, бравом и осталим потребним оковом завршно обрађено.

Молим Вас да дефинишете која је завршна обрада врата?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Под завршном обрадом се подразумева да су врата бојена и лакирана, са уграђеним лајснама.

4. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ОШ Никола Тесла Нови Сад – предмер радова, грађевинско занатски радови, група радова XIX БРАВАРСКИ РАДОВИ Пос 1

Надстрешница од лексана - није дефинисана квадратура надстрешнице.

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Квадратура надстрешнице од лексана износи 3,5м².

5. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

ОШ Никола Тесла Нови Сад – Термомашински радови

Опис позиција у предмеру радова (03) 6/1.6.2 Д Термомашински радови у котларници:

Поз. 1. Набавка и монтажа самостојећег генератора топлоте....ком.1 и

Поз 2. Набавка и монтажа димоводног комплетакомпл.3

и

позиција у предмеру радова (05) 6/2.6.2 Б. Опрема:

Поз. 1. Набавка и монтажа самостојећег генератора топлоте....ком.1 и

Поз 2. Набавка и монтажа димоводног комплетакомпл.3

се поклапа у потпуности, а код позиција су наведене и идентичне количине.

Молимо Вас да нам одговорите да ли је у питању грешка, односно да ли је дошло до понављања истих позиција у два предмера? Уколико је то случај, молимо Вас да нам дате упутство како да попунимо предмер и предрачун, односно из ког дела је потребно избацити ове позиције?

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

Тачно је да се ради о истој позицији и треба је избацити из предмера који обухвата Б. Опрему (05) 6/2.6.2. Видети Измену бр. 3. тендерске документације.

Заменик председника Комисије за набавку


Маја Панчић